

COMBIEN ?

Vous avez maintenant une idée claire de ce qu'il vous faut comme matériel pour souder votre tuyauterie cuivre. Demandez à votre vendeur Weldom de faire une estimation du coût des matériaux, des matériels et des outils dont vous allez avoir besoin.

ÉVALUATION BUDGÉTAIRE

Matériaux et matériels

Tubes d'alimentation en cuivre _____
(écroui ou recuit)

Raccords cuivre à souder _____

Rouleaux de soudure _____
(à l'étain, avec ou sans décapant incorporé)

Pâte décapante _____
(adaptée pour soudure à l'étain)

Toile abrasive _____
(désoxydation avant assemblage)

Outils (entourez les outils que vous avez déjà)

Coupe-tube _____
(indispensable pour une coupe nette)

Ressort à cintrer _____
(adapté au diamètre du tube)

Lampe à souder _____

Total HT

Taxes

Total TTC

Ceci n'est qu'une approximation qui vous permet de vous faire une idée du budget à prévoir. Elle n'a pas valeur d'engagement.

QUAND ?

LE MEILLEUR MOMENT POUR RÉALISER VOTRE PROJET ?

Vous pouvez souder votre tuyauterie cuivre en toutes saisons.

Ce qu'il faut faire avant

- Commencez par rassembler les différents éléments à souder.
- Par mesure de sécurité, supprimez de votre environnement tout ce qui est susceptible de brûler.

Ce qu'il faut faire après

- Laissez refroidir la soudure avant d'en vérifier le joint.

IMPORTANT

- Par sécurité, même si la soudure est à décapant incorporé, n'excluez pas d'enduire les parties à assembler avec une pâte décapante.
- La température de fusion de l'étain est d'environ 200°C. Pour vous assurer que le métal est à bonne température, écarter la flamme et tâpez l'assemblage avec la baguette de soudure.
- Pour plus d'informations, reportez-vous également à la fiche "Mettre en place une installation sanitaire".
- Demandez à votre vendeur Weldom de bien définir vos besoins en produits et en outils.

ATTENTION

- La soudure à l'étain ne convient en aucun cas pour les canalisations de gaz.

Votre magasin Weldom ne saurait être tenu pour responsable des résultats insatisfaisants obtenus suite à une mauvaise utilisation ou manipulation du matériel et des produits pour réaliser les travaux. Les informations indicatives de cette fiche ne sauraient dispenser de recourir, en cas de besoin, aux conseils et avis spécifiques de professionnels qualifiés. N'hésitez donc pas à faire appel à l'un de nos vendeurs.



FICHE CONSEIL SANITAIRE

Souder des tuyaux en cuivre



HELLO AG@NICY - R.C. Beaune 390 922 490, Avril 2008. Illustrations : C. Gullon - Ne pas jeter sur la voie publique. FSE 002



QUOI ?

Pour souder des tuyaux en cuivre, il convient d'utiliser un système de soudure particulier appelé "soudure par capillarité".

Le principe de cette soudure est d'assembler deux pièces de cuivre, préalablement emboîtées, en les chauffant jusqu'à 200°C environ (soudure à l'étain).

Les tubes en cuivre écroui, fournis en barres rigides, sont utilisés pour les canalisations apparentes.
Les tubes en cuivre recuit - gainé ou non gainé (couronne) - plus souples, sont réservés aux canalisations encastrées.


Les diamètres des raccords libèrent un léger jeu dans l'assemblage, ce qui permet à la soudure de "filer" par capillarité à l'intérieur du joint.

Si l'installation à effectuer est relativement importante, ce type de soudure est économique.

BON À SAVOIR

Évitez de découper les tubes avec une scie à métaux, vous risqueriez de les déformer.
N'hésitez pas à investir dans un coupe-tube.


COMMENT ?




1 Le coupe-tube permet de réaliser des coupes nettes.
Engagez le tube dans sa mâchoire, puis serrez la molette au contact.
Faites pivoter l'outil autour du tube en resserrant la molette à chaque tour.
Ébavurez l'intérieur de la découpe avec la lame triangulaire de l'appareil.



2 La partie à cintrer d'un tube écroui doit être d'abord recuite (chauffée au rouge puis trempée dans l'eau froide).
Pour courber un tube avec un ressort à cintrer, utilisez un ressort de diamètre adapté, engagez le tube et tordez l'ensemble à la main.




3 Voici les raccords cuivre les plus courants pour des assemblages soudés.
Une gamme de raccords est également prévue pour les assemblages instantanés.




4 Afin de désoxyder le cuivre, frottez l'extérieur des tubes avec de la laine d'acier.




5 Procédez de même pour l'intérieur des raccords.




6 Enduisez les parties à braser avec de la pâte décapante pour soudure à l'étain (même si la soudure est à décapant incorporé).



7 Assemblez les pièces en les faisant pivoter pour bien répartir la pâte décapante.



8 Maintenez le tube dans un étau et chauffez les parties assemblées à la flamme du chalumeau.



9 Écartez la flamme et posez le fil de soudure sur le joint. Si le métal est à bonne température, la soudure file naturellement dans l'assemblage par capillarité.